

原苏州时钻环保实业有限公司地块土壤修复项目效果评估报告

一、项目概况

原苏州时钻环保实业有限公司地块位于昆山市巴城镇石牌工商管理区兆良路 1888 号，地块面积约 29287m²，四至范围为：东至昆山市靖丰固废处理有限公司，西至昆山市第三生活垃圾填埋场，南至兆良路，北至后河泾。地块未来规划为环境卫生设施用地，属于《土壤环境质量建设用地区域土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的“第二类用地”。

本项目共计清挖污染土壤 4811.16 m³，筛分建筑垃圾约 174m³，污染土壤采用陆运方式运输至江苏信宁新型建材有限公司进行水泥窑协同处置，处置量为 7736.53 吨，截至 2024 年 6 月 9 日，本修复工程全部污染土壤已按照要求处置完成。

二、土壤修复项目效果评估结果

本项目资料完备，施工过程规范，各项工程措施及环保措施落实情况较好，原苏州时钻环保实业有限公司地块修复治理范围内的污染土壤清挖效果合格，修复过程基本按照备案的修复技术方案和施工组织设计开展施工，二次污染防治措施均落实到位。确认原苏州时钻环保实业有限公司地块土壤达到了土壤风险评估报告确定的修复目标，可以安全利用。

