

帝兴树脂（昆山）有限公司 2020 年全省危险废物规范化管理检查的整改报告

江苏省生态环境厅

苏州市生态环境局

苏州市昆山生态环境局：

2020 年 10 月 20 日省生态环境厅督查组、苏州市生态环境局和苏州市昆山生态环境局前来我司进行检查，针对检查后提出的问题，我公司立即安排整改，现将相关整改情况汇报如下：

序号	检查问题	整改预计达到效果	进度安排	责任部门	负责人
1	部分危废包装标识信息填写不全	1. 液体危废包装桶上打印收集列表，并记录在上；2. 与现场同事培训并沟通，危废标签正确张贴	在 2020 年 10 月 30 日已完成标识信息整改	制造部	陈荣
2	部分出入库台账记录不全，库存重量等信息未填写	及时完善台账；与现场员工沟通	在 2020 年 10 月 30 日已完成台账整改	制造部	陈荣
3	台账涂改内容较多	及时完善台账；与现场员工沟通	在 2020 年 10 月 30 日已完成台账整改	制造部	陈荣
4	自行焚烧处置台账不完善，废水产生量与储量为估算值	废液产生量，焚烧量及储存量计算过程列出备注	在 2020 年 10 月 30 日已完成台账整改	制造部	杨登建
5	烟气温度超过 200°，无尾气净化系统	组织外部专家对自建焚烧炉专项论证	在 2020 年 11 月 26 日已完成焚烧炉专项论证	SHE	徐伟青

我司积极整改，尽快落实，感谢各位领导为我司的发展与环境安全提出如此的宝贵意见，我司为了大环境也将尽心

尽力完成隐患的整改工作，也希望在今后的日子里给予我们更多的支持与指导，谢谢！

帝兴树脂（昆山）有限公司

2021年4月14日



