

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2020 年全省危险废物规范化管理检查的 整改报告

江苏省生态环境厅

苏州市生态环境局

苏州市昆山生态环境局：

2020 年 10 月 20 日省生态环境厅督查组、苏州市生态环境局和苏州市昆山生态环境局前来我司进行检查，针对检查后提出的问题，我公司立即安排整改，现将相关整改情况汇报如下：

序号	检查问题	整改预计达到效果	进度安排	责任部门	负责人
1	贮存场所标志牌信息未及时更新	我公司已于 2020 年 10 月 23 日制作了贮存场所标志牌，并于 10 月 23 日将标志牌张贴在各危废贮存场所醒目位置。	在 2020 年 10 月 23 日已完成贮存场所标志牌信息更新。见附件 1。	环境安全科	唐朱超
2	完善应急演练计划和时间	我公司已于 2021 年 1 月 1 日重新编制应急演练计划。	在 2021 年 1 月 1 日已编制 2021 年度应急演练计划。并将按照演练计划进行演习。见附件 2。	环境安全科	唐朱超
3	贮存场所已备案登记，但内容不全	我公司已于 2021 年 2 月 27 日完成新增铝线项目竣工环境保护验收，验收时已包括三个堆场及一个危废仓库。	在 2021 年 2 月 27 日完成新增铝线项目竣工环境保护验收，验收时已包括三个堆场及一个危废仓库。见附件 3。	环境安全科	唐朱超

4	废液储罐区未设置泄露液体收集装置	我公司已在废液储罐区设置围堰,并设置吨桶用于泄漏液体收集。	在废液储罐区设置围堰,并设置吨桶用于泄漏液体收集。见附件4。	环境安全科	唐朱超
5	贮存台账中废碱液、废槽液与现场库存量不符	我公司已于11月16日完成液位计的安装,并及时更新台账。	在2020年11月16日完成液位计的安装,并及时更新台账。见附件5。	环境安全科	唐朱超

我司积极整改,尽快落实,感谢各位领导为我司的发展与环境安全提出如此的宝贵意见,我司为了大环境也将尽心尽力完成隐患的整改工作,也希望在今后的日子里给予我们更多的支持与指导,谢谢!

铭凯益电子(昆山)股份有限公司

2021年4月15日





附件 2

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2021 年度应急演练计划


为有效预防和控制公司事故和紧急状况，使公司各部门迅速有效地做好抢险救灾工作，最大限度地减少或消除可能产生的事故后果，增强员工应急自救能力，提升应对突发事件的反应能力，能有组织、有秩序、迅速地处理突发事件，按照《事故应急救援管理制度》的要求，特制定以下计划。

一、演练目的

1. 增强全体员工的安全意识，对应急演练有进一步的了解。
2. 通过演练，为应急人员提供一次实战模拟训练，使应急人员熟悉必应急操作，进一步增强了职工防范意识和应急逃生自救的能力，为真正的事事故应急行动提供了宝贵的经验。
3. 公司的安全救援工作领导小组的组织能力、指挥能力、应变能力也得到了锻炼。

二、演练具体安排

计划演练时间	演练内容	参加部门
2021 年 6 月 18 日	疏散演练	全体员工
2021 年 7 月 23 日	有限空间演练	厂务、保安
2021 年 8 月 20 日	危废（液体）泄漏演练	厂务、保安
2021 年 9 月 24 日	特种设备演练（电梯）	厂务、保安
2021 年 10 月 22 日	化学品泄漏演练	生产部
2021 年 11 月 19 日	火灾事故演练	全体员工



铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2021 年 1 月 1 日

铭凯益电子（昆山）股份有限公司增加铝线项目竣工环境保护验收意见

本次验收范围为铭凯益电子（昆山）股份有限公司增加铝线项目（年产铝线 24kkm）及其环保设施。主要设备有拔线机/拔线设备 3 台、烘箱/热处理设备 1 台、拉力测试机 1 台、超声波清洗机 1 台、圈线机/卷线机 1 台、纯水机（超纯水）2 台（利用现有）。

二、工程变动情况

实际主要生产设备较环评减少烘箱/热处理设备 1 台。根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256 号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目清洗废水不外排，做危废委外处置；纯水制备浓水作为清下水排入雨水管网；生活污水经污水管网排入昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司集中处理（排水许可证编号：苏（EM）字第 F2020051509 号）。

2、废气

本项目废气主要为拔线过程使用的拔线油产生的非甲烷总烃，在车间无组织排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为拔线机、超声波清洗机及圈线机等设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，采取减震、隔声、距离衰减等措施降噪。

4、固体废物

本项目固体废物主要包括废铝线、废拔线油、清洗废液、废清洗液包装桶及废拔线油包装桶和生活垃圾，其中废铝线集中收集暂存于铝线生产车间氮气柜中后外售，废拔线油委托常州市金坛金东环保工程有限公司处置、清洗废液委托常州市龙顺环保服务有限公司处置、废清洗液包装桶及废拔线油包装桶委托江阴市江南金属桶厂有限公司处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

一般固废暂存区面积约 10 平方米；危废暂存有四处，危废堆场一 10 平方米、危废堆场二 10 平方米、危废堆场三 23 平方米、危废仓库四 13 平方米。本项目利用危废堆场二、三和仓库四，危废堆场二、三设置围堰；危废仓库四地面为环氧地坪，配备视频监控探头，标识标牌较规范。

5、其他环境保护措施

(1) 排污许可证证书编号：913205836913232975001V。




(2) 突发环境事件应急预案：320583-2020-0300-L。

(3) 本项目按环评要求以 3#厂房边界设置 100 米卫生防护距离，该距离范围内无居民点等环境敏感目标。


(4) 以新带老措施：蒸发金超声波清洗用水由自来水改为纯水。



附件 4



附件 5



铭凯益电子(昆山)股份有限公司

2021年库存 3.25吨

2021年废槽液(废酸)出入库管理台账

日期	产废部门	入库数量	包装形式	容器数量	存放位置	接收人签字	出库数量	出库去向	经手人签字	转移单号	库存量
2021.1.25	生产部	0.75	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	4
2021.2.24	生产部	0.5	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	4.5
2021.3.4	生产部	/	/	/	/	/	4	常州龙顺	陆金超	202320500034899	0.5
2021.3.25	生产部	1	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	1.5
2021.4.14	生产部	0.5	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	2.25



铭凯益电子(昆山)股份有限公司

2021年库存 3.25吨

2021年废气洗涤液(废碱液)出入库管理台账

日期	产废部门	入库数量	包装形式	容器数量	存放位置	接收人签字	出库数量	出库去向	经手人签字	转移单号	库存量
2021.1.25	生产部	0.5	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	3.5
2021.2.24	生产部	0.5	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	4
2021.3.4	生产部	0.5	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	4.5
2021.3.4	生产部	/	/	/	/	/	4	常州龙顺	陆金超	202320500034900	0.5
2021.4.14	生产部	1	桶	1	厂后西侧	陆金超	/	/	/	/	1.5